Art.-Nr.: item# **241375**

Navi Hyundai IX 35 2010



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben

Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Konsole wie abgebildet positionieren
Beiliegende Schraube durch das rechte Blech eindrehen

Position console as illustrated
Mount enclosed screw through right metal plate





Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Art. 241375 Navi Hyundai IX 35 2010



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle

Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Positionnez la console comme illustré
Vissez la vis jointe à travers la droite tôle

Posicione la consola como mostrado
Fije el tornillo adjunto por la chapa derecha





Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Art. **241375** **Navi Hyundai IX 35 2010**



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven

Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac



Konsole zoals afgebeeld positioneren
Bijgevoegde schroeven door de rechte plaat draaien

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.
Zalaczona srube przez prawa blaszke wkrec





Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

28.08.2010